



整備実績のご紹介

ダルマテック株式会社

減速機



チェーン式無段変速機



ヘリカル軸上減速機



コップ無段変速機



ウォーム減速機



海外製減速機



電動機












その他

特殊に見えるものや製造が終了した機種なども修理できる場合があります。
海外製についても対応しています。
ぜひお問い合わせください。

整備実績のご紹介

パラマックス減速機

ダルマテック株式会社










整備前	分解作業	各種測定
		
各部品清掃点検	新旧交換部品	部品製作
		
組立作業	無負荷試運転	完成
		

<p>整備内容</p> <p>減速機の通常整備でしたが、 分解調査で油かき板の破損を発見。 部品を製作して組み立てました。</p>	<p>お問い合わせ先</p>
---------------------------------------------------------------------------	----------------

整備実績のご紹介

チェーン式無段変速機

ダルマテック株式会社

整備前	分解作業	分解作業
		
各部品清掃点検	新旧交換部品	組立作業
		
無負荷試運転	外部塗装	完成
		

整備内容

ベアリングやオイルシールなどの消耗品交換と、チェーンの交換を行いました。


代替機や純正部品の入手が難しくなってきました。定期的な整備を実施されますよう推奨します。

お問合せ先

整備実績のご紹介

コップ無段変速機

ダルマテック株式会社

<p>整備前</p>	<p>分解作業</p>	<p>分解作業</p>
		
<p>各部品清掃点検</p>	<p>新旧交換部品</p>	<p>組立作業</p>
		
<p>組立作業</p>	<p>無負荷試運転</p>	<p>完成</p>
		

整備内容

製造の終了した機種です。
 メーカーのアフターサービスや
 部品の供給も終了していますが、
 弊社ではできる限り部品を集めて
 可能な限り整備を実施しています。

お問合せ先

ダルマテック(株)第二工場開設について

2023年4月に第二工場を開設しました



〒578-0903


大阪府東大阪市今米2-3-18

近鉄・吉田駅から徒歩10分


受入れ重量は4トン程度まで。

10トントラック出入り可能。

銘板と外観の写真、図面等の資料を
頂ければ整備御見積を提出します。



天井クレーン4基



フォークリフト1.5 t